

二十五、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （P1.86 室内 LED 全彩屏 1：大华/DH-PHSIA1.8-JG），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号）。
（P1.86 室内 LED 全彩屏 1：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（P1.86 室内 LED 全彩屏 1：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键组件）在中国境内生产。（P1.86 室内 LED 全彩屏 1：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键工序）在中国境内完成。
2. （P4.75 单色会标屏：洛普/LP-SC4.75），生产厂为（南京洛普股份有限公司），厂址为（南京市江北新区新科三路 1 号）。（P4.75 单色会标屏：洛普/LP-SC4.75）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（P4.75 单色会标屏：洛普/LP-SC4.75）的（关键组件）在中国境内生产。（P4.75 单色会标屏：洛普/LP-SC4.75）的（关键工序）在中国境内完成。
3. （P1.86 室内 LED 全彩屏 2：大华/DH-PHSIA1.8-JG），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号）。
（P1.86 室内 LED 全彩屏 2：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（P1.86 室内 LED 全彩屏 2：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键组件）在中国境内生产。（P1.86 室内 LED 全彩屏 2：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键工序）在中国境内完成。
4. （P1.86 室内 LED 全彩屏 3：大华/DH-PHSIA1.8-JG），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号）。
（P1.86 室内 LED 全彩屏 3：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（P1.86 室内 LED 全彩屏 3：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键组件）在中国境内生产。（P1.86 室内 LED 全彩屏 3：大华/DH-PHSIA1.8-JG）的（关键工序）在中国境内完成。

5. (P2.5 室内 LED 全彩屏 2: 大华/DH-PHSIA2.5-JG), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。

(P2.5 室内 LED 全彩屏 2: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(P2.5 室内 LED 全彩屏 2: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的(关键组件)在中国境内生产。(P2.5 室内 LED 全彩屏 2: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的(关键工序)在中国境内完成。

6. (P2.5 室内 LED 全彩屏 3: 大华/DH-PHSIA2.5-JG), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。

(P2.5 室内 LED 全彩屏 3: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(P2.5 室内 LED 全彩屏 3: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的(关键组件)在中国境内生产。(P2.5 室内 LED 全彩屏 3: 大华/DH-PHSIA2.5-JG)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (室内 LED 全彩屏: 洛普/LP-TC1.875), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(室内 LED 全彩屏: 洛普/LP-TC1.875)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(室内 LED 全彩屏: 洛普/LP-TC1.875)的(关键组件)在中国境内生产。(室内 LED 全彩屏: 洛普/LP-TC1.875)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (视频处理器 2: 大华/DH-LAC12), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(视频处理器 2: 大华/DH-LAC12)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 2: 大华/DH-LAC12)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 2: 大华/DH-LAC12)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (视频处理器 3: 大华/DH-LAC16S), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(视频处理器 3: 大华/DH-LAC16S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 3: 大华/DH-LAC16S)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 3: 大华/DH-LAC16S)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (视频处理器 4: 大华/DH-LAC8S), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(视频处理器 4: 大华/DH-LAC8S)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 4:

大华/DH-LAC8S)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 4: 大华/DH-LAC8S)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (视频处理器 5: 洛普/MCTRL700), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(视频处理器 5: 洛普/MCTRL700)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(视频处理器 5: 洛普/MCTRL700)的(关键组件)在中国境内生产。(视频处理器 5: 洛普/MCTRL700)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (异步控制盒: 洛普/MCTRL300), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(异步控制盒: 洛普/MCTRL300)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(异步控制盒: 洛普/MCTRL300)的(关键组件)在中国境内生产。(异步控制盒: 洛普/MCTRL300)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (LED 集成管理控制系统软件: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(LED 集成管理控制系统软件: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(LED 集成管理控制系统软件: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(LED 集成管理控制系统软件: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (配电箱 2: 大华/DH-IPDCI-20), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(配电箱 2: 大华/DH-IPDCI-20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电箱 2: 大华/DH-IPDCI-20)的(关键组件)在中国境内生产。(配电箱 2: 大华/DH-IPDCI-20)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (配电箱 3: 大华/DH-IPDCI-20), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(配电箱 3: 大华/DH-IPDCI-20)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电箱 3: 大华/DH-IPDCI-20)的(关键组件)在中国境内生产。(配电箱 3: 大华/DH-IPDCI-20)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (屏体框架及包边 1: 洛普/定制), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边 1: 洛普/定

制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 1: 洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 1: 洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (屏体框架及包边 2: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(屏体框架及包边 2: 洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 2: 洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 2: 洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (屏体框架及包边 3: 洛普/定制), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边 3: 洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 3: 洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 3: 洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (屏体框架及包边 4: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(屏体框架及包边 4: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 4: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 4: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (屏体框架及包边 5: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(屏体框架及包边 5: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 5: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 5: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (屏体框架及包边 6: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(屏体框架及包边 6: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 6: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 6: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (屏体框架及包边 7: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(屏体框架及包边

7: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 7: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 7: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (屏体框架及包边 8: 洛普/定制), 生产厂为(南京洛普股份有限公司), 厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边 8: 洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 8: 洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 8: 洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (通讯电缆及配件: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(通讯电缆及配件: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(通讯电缆及配件: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(通讯电缆及配件: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (55 寸返看屏: 大华/DH-LM55-S400), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(55 寸返看屏: 大华/DH-LM55-S400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(55 寸返看屏: 大华/DH-LM55-S400)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸返看屏: 大华/DH-LM55-S400)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (返看屏移动架: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(返看屏移动架: 大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(返看屏移动架: 大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(返看屏移动架: 大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (65 寸辅助屏: 大华/DH-LM65-S400), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(65 寸辅助屏: 大华/DH-LM65-S400)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(65 寸辅助屏: 大华/DH-LM65-S400)的(关键组件)在中国境内生产。(65 寸辅助屏: 大华/DH-LM65-S400)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (辅助屏吊架: 大华/定制), 生产厂为(浙江大华技术股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(辅助屏吊架: 大华/定

制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(辅助屏吊架：大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(辅助屏吊架：大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (55 寸拼接屏：大华/DH-LS550UDM-EF)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(55 寸拼接屏：大华/DH-LS550UDM-EF)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。

(55 寸拼接屏：大华/DH-LS550UDM-EF)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸拼接屏：大华/DH-LS550UDM-EF)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (55 寸拼接屏液压支架：大华/定制)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(55 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(55 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (55 寸立卧式控制终端：大华/DH-LDH55-SWI200T)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(55 寸立卧式控制终端：大华/DH-LDH55-SWI200T)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(55 寸立卧式控制终端：大华/DH-LDH55-SWI200T)的(关键组件)在中国境内生产。(55 寸立卧式控制终端：大华/DH-LDH55-SWI200T)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (有线键鼠：大华/定制)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(有线键鼠：大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(有线键鼠：大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(有线键鼠：大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (46 寸拼接屏：大华/DH-LS460UEM-EF)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(46 寸拼接屏：大华/DH-LS460UEM-EF)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(46 寸拼接屏：大华/DH-LS460UEM-EF)的(关键组件)在中国境内生产。(46 寸拼接屏：大华/DH-LS460UEM-EF)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (高清解码器：大华/DH-NVD0905DU-41)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(高清解码器：大华/DH-NVD0905DU-41)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清解码器：大华/DH-NVD0905DU-41)的(关键组件)在中国境内生产。(高清解码器：大华/DH-NVD0905DU-41)的(关键工序)在中国境内完成。

35. (46 寸拼接屏液压支架：大华/定制)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(46 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(46 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(46 寸拼接屏液压支架：大华/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (数字媒体发布系统：大华/ICC 平台)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(数字媒体发布系统：大华/ICC 平台)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(数字媒体发布系统：大华/ICC 平台)的(关键组件)在中国境内生产。(数字媒体发布系统：大华/ICC 平台)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (信息发布许可：大华/DH-ICC-Common-VD-LimitInfoScreen)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(信息发布许可：大华/DH-ICC-Common-VD-LimitInfoScreen)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(信息发布许可：大华/DH-ICC-Common-VD-LimitInfoScreen)的(关键组件)在中国境内生产。(信息发布许可：大华/DH-ICC-Common-VD-LimitInfoScreen)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (22 寸信息发布屏：大华/DH-LDH22-SWI200)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(22 寸信息发布屏：大华/DH-LDH22-SWI200)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(22 寸信息发布屏：大华/DH-LDH22-SWI200)的(关键组件)在中国境内生产。(22 寸信息发布屏：大华/DH-LDH22-SWI200)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (32 寸信息发布屏：大华/DH-LDH32-SWI200)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(32 寸信

息发布屏：大华/DH-LDH32-SWI200的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（32 寸信息发布屏：大华/DH-LDH32-SWI200）的（关键组件）在中国境内生产。（32 寸信息发布屏：大华/DH-LDH32-SWI200）的（关键工序）在中国境内完成。

40. （55 寸信息发布屏：大华/DH-LDH55-LAI400K），生产厂为（浙江大华技术股份有限公司），厂址为（浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号）。（55 寸信息发布屏：大华/DH-LDH55-LAI400K）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（55 寸信息发布屏：大华/DH-LDH55-LAI400K）的（关键组件）在中国境内生产。（55 寸信息发布屏：大华/DH-LDH55-LAI400K）的（关键工序）在中国境内完成。

41. （P4 户外 LED 全彩屏 1：洛普/LP-TC4），生产厂为（南京洛普股份有限公司），厂址为（南京市江北新区新科三路 1 号）。（P4 户外 LED 全彩屏 1：洛普/LP-TC4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（P4 户外 LED 全彩屏 1：洛普/LP-TC4）的（关键组件）在中国境内生产。（P4 户外 LED 全彩屏 1：洛普/LP-TC4）的（关键工序）在中国境内完成。

42. （P4 户外 LED 全彩屏 2：洛普/LP-TC4），生产厂为（南京洛普股份有限公司），厂址为（南京市江北新区新科三路 1 号）。（P4 户外 LED 全彩屏 2：洛普/LP-TC4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（P4 户外 LED 全彩屏 2：洛普/LP-TC4）的（关键组件）在中国境内生产。（P4 户外 LED 全彩屏 2：洛普/LP-TC4）的（关键工序）在中国境内完成。

43. （P4 户外 LED 全彩屏 4：洛普/LP-TC4），生产厂为（南京洛普股份有限公司），厂址为（南京市江北新区新科三路 1 号）。（P4 户外 LED 全彩屏 4：洛普/LP-TC4）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（P4 户外 LED 全彩屏 4：洛普/LP-TC4）的（关键组件）在中国境内生产。（P4 户外 LED 全彩屏 4：洛普/LP-TC4）的（关键工序）在中国境内完成。

44. （视频处理器 6：洛普/X100-6X），生产厂为（南京洛普股份有限公司），厂址为（南京市江北新区新科三路 1 号）。（视频处理器 6：洛普/X100-6X）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（视频处理器 6：洛普/X100-6X）的（关键组件）在中国境内生产。（视频处理器 6：洛普/X100-6X）的（关键工序）在中国境内完成。

45. (控制软件：大华/iSee 智慧大屏管家 V3.0)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(控制软件：大华/iSee 智慧大屏管家 V3.0)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(控制软件：大华/iSee 智慧大屏管家 V3.0)的(关键组件)在中国境内生产。(控制软件：大华/iSee 智慧大屏管家 V3.0)的(关键工序)在中国境内完成。

46. (配电箱 4：洛普/XL-21)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(配电箱 4：洛普/XL-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电箱 4：洛普/XL-21)的(关键组件)在中国境内生产。(配电箱 4：洛普/XL-21)的(关键工序)在中国境内完成。

47. (配电箱 6：洛普/XL-21)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(配电箱 6：洛普/XL-21)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(配电箱 6：洛普/XL-21)的(关键组件)在中国境内生产。(配电箱 6：洛普/XL-21)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (屏体框架及包边安装 9：洛普/定制)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边安装 9：洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边安装 9：洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边安装 9：洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (屏体框架及包边 10：洛普/定制)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边 10：洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 10：洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 10：洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (屏体框架及包边 11：洛普/定制)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(屏体框架及包边 11：洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(屏体框架及包边 11：洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(屏体框架及包边 11：洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (强弱电线缆：洛普/定制)，生产厂为(南京洛普股份有限公司)，厂址为(南京市江北新区新科三路 1 号)。(强弱电线缆：洛普/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(强弱电线缆：洛普/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(强弱电线缆：洛普/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (高清分布式编解码一体机：大华/DH-DSMS0205UHP-4K)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(高清分布式编解码一体机：大华/DH-DSMS0205UHP-4K)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清分布式编解码一体机：大华/DH-DSMS0205UHP-4K)的(关键组件)在中国境内生产。(高清分布式编解码一体机：大华/DH-DSMS0205UHP-4K)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (高清 HDMI 矩阵：大华/DH-M80)，生产厂为(浙江大华技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路 28 号)。(高清 HDMI 矩阵：大华/DH-M80)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高清 HDMI 矩阵：大华/DH-M80)的(关键组件)在中国境内生产。(高清 HDMI 矩阵：大华/DH-M80)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (系统集成：江苏移动/定制)，生产厂为(江苏移动信息系统集成有限公司)，厂址为(南京市虎踞路 59 号)。(系统集成：江苏移动/定制)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(系统集成：江苏移动/定制)的(关键组件)在中国境内生产。(系统集成：江苏移动/定制)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2026 年 06 月 22 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。