

三十九、 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 火灾报警系统控制主机，JB-QGL-HX2001¹，生产厂为浙江大华技术股份有限公司²，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. 图形显示装置，HY6724，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 点型智能光电感烟火灾探测器，JTY-GM-DH2300，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 线型光束感烟火灾探测器，JTY-HF-YJ104，生产厂为浙江大华技术股份有限公司，厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 /

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

5. 输入模块, DH1402, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

6. 输出模块, DH1420, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

7. 输入输出模块, DH1412E, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

8. 手动报警按钮, J-SAP-M-DH2202, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

9. 声光报警器, DH1501, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

10. 短路隔离器, DH1431, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11. 接线端子箱, DH-JX20B, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

12. 火灾显示器, DH1330, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13. 模块箱, DH-MX04B, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

14. 外线电话, W520, 生产厂为 深圳市中诺通讯有限公司, 厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3501。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15. 半球型可视图像火灾报警摄像机, DH-IPC-HDW5453H-AST-SFC-HYJC, 生产厂为 浙江大华技术股份有限公司, 厂址为 杭州

市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

16. 摄像机存储服务器, DH-NVR4532-4KS4, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

17. 存储设备, ST6000VX008, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

18. 显示器, DH-LM32-F200N, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

19. 24 口核心交换机, S5560-28S-EI-G, 生产厂为新华三技术有限公司, 厂址为浙江省杭州市滨江区长河路 466 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

20. 8 口接入交换机, S1209F, 生产厂为新华三技术有限公司, 厂址为浙江省杭州市滨江区长河路 466 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

21. 千兆光模块, 1.25G-1310nm-10km-SM-ESFP, 生产厂为华为技术有限公司, 厂址为深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. 不锈钢设备安装箱, 400*300*200, 生产厂为 / , 厂址为 / 。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

23. 室外报警信号线 NHRVS-2*2.5, NHRVS-2*2.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

24. 室内报警信号线 NHRVS-2*1.5, NHRVS-2*1.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

25. 室内报警电话线, NHRVSP-2*1.5, NHRVSP-2*1.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

26. 六类非屏蔽网络线, HSYV-6 4*2*0.57, 生产厂为南京普天天纪楼宇智能有限公司, 厂址为南京市江宁经济技术开发区松岗街 18

号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

27. 电源线, ZR-RVV-3*2.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

28. 室外光缆, GYTA8, 生产厂为江苏亨通光电股份有限公司, 厂址为江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

29. 半硬质阻燃管埋地敷设 PE50, PE50, 生产厂为广东联塑科技实业有限公司, 厂址为佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

30. 线缆配管敷设, DN20, 生产厂为文安县华海金属制管厂, 厂址为河北省廊坊市文安县新镇庄子工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

31. 线缆手孔砌筑井, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 10 层。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

32. 挖沟槽土方，定制，生产厂为中通服网盈科技有限公司，厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 11 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

33. 回填方，定制，生产厂为中通服网盈科技有限公司，厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 12 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

34. 砂垫层，定制，生产厂为中通服网盈科技有限公司，厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 13 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

35. 余方弃置，定制，生产厂为中通服网盈科技有限公司，厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 14 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. 自动报警系统调试，定制，生产厂为中通服网盈科技有限公司，厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. 消防水泵接合器，SQS100-1.6，生产厂为广威消防科技有限公司，厂址为福建省泉州市南安市成功科技工业区。 / 的中国境

内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

38. 室内消火栓, SG24B65Z-J, 生产厂为___/___, 厂址为___/___。
___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

39. 室外消火栓, SSF100/65-1.6, 生产厂为广威消防科技有限公司, 厂址为福建省泉州市南安市成功科技工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

40. 消火栓钢管, DN100, 生产厂为佛山市华岐管业有限公司, 厂址为广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界 D1 区钢铁世界大道 06 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

41. 消火栓钢管, DN65, 生产厂为佛山市华岐管业有限公司, 厂址为广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界 D1 区钢铁世界大道 06 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

42. DN110 钢丝骨架复合管, DN110, 生产厂为广东联塑科技实业有限公司, 厂址为佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

43. DN160 钢丝骨架复合管, DN160, 生产厂为广东联塑科技实业有限公司, 厂址为佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

44. 管道刷油, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

45. 阀门, DN160, 生产厂为上海良工阀门厂有限公司, 厂址为上海市静安区共和新路 3015 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

46. 砌筑井, 700*700, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

47. 真空压力表, Z-60, 生产厂为红旗仪表有限公司, 厂址为浙江省温州市乐清市虹桥镇西工业区 B 区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

48. 挖沟槽土方, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。 / 的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

49. 回填方, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

50. 砂垫层, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

51. 余方弃置, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

52. 水灭火控制装置调试, 定制, 生产厂为中通服网盈科技有限公司, 厂址为南京市建邺区奥体大街 68 号 4 幢 15 层。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

53. 消防应急广播控制中心, IG6500, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

54. 消防音频输入模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

55. 消防壁挂式音箱, MSYX-B3, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

56. 消防屏蔽广播线 ZR-RVVP-2*1.5, ZR-RVVP-2*1.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

57. 线缆配管敷设, DN20, 生产厂为文安县华海金属制管厂, 厂址为河北省廊坊市文安县新镇庄子工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

58. 智能集中型应急照明电源, HX-D-AC(DC36V/0.5kVA)-1102, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

59. 应急照明控制器主机, HX-C-T-1010, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 /

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

60. 荧光灯, 定制, 生产厂为___/___, 厂址为___/___。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

61. 开关, 86 型/双开单控, 生产厂为上海公牛电器有限公司, 厂址为上海市闵行区春中路 368 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

62. 集中电源疏散指示灯, HX-BZ-ACJ(E1 I L)-1310, 生产厂为___/___浙江大华技术股份有限公司, 厂址为___/___杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

63. 集中电源安全出口指示灯, HX-BZ-ACJ(ES1 I)-1310, 生产厂为___/___浙江大华技术股份有限公司, 厂址为___/___杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

64. 集中电源应急照明灯, HX-ZM-ACJ(FE360lm)-1200, 生产厂为___/___浙江大华技术股份有限公司, 厂址为___/___杭州市滨江区滨安路 1187 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

65. 室内配线, NHRVV-2*1.5mm², 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

66. 配线, NH-YJY-3x4mm², 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

67. 线缆配管敷设, DN20, 生产厂为文安县华海金属制管厂, 厂址为河北省廊坊市文安县新镇庄子工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

68. 接线盒, 86 型, 生产厂为文安县华海金属制管厂, 厂址为河北省廊坊市文安县新镇庄子工业区。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

69. 设备机柜, 2000*600*800mm, 生产厂为山东胜图机房设备有限公司, 厂址为山东省济南市历下区花园路东段 177-2 号星河商城 103 室。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

70. UPS-10KVA 消防应急电源, C10KS, 生产厂为南勋电气（深圳）有限公司, 厂址为广东省深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区沙平

北路 589 号 A 栋 B703。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

71. 电力电缆, NH-YJY-3*10mm², 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

72. 电力电缆, NH-YJY-3*10mm², 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

73. 金属桥架, 200mm*100mm, 生产厂为文安县华海金属制管厂, 厂址为河北省廊坊市文安县新镇庄子工业区。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

74. 一级电源避雷器, NU6, 生产厂为浙江正泰电器股份有限公司, 厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

75. 二级电源避雷器, NU6-II, 生产厂为浙江正泰电器股份有限公司, 厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

76. 三级电源避雷器, SRM-10, 生产厂为上海电器股份有限公司
人民电器厂, 厂址为上海市静安区共和新路 3015 号。 / 的中国
境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。
 / 的 / 在中国境内完成。

77. 接地母线, 定制, 生产厂为 / , 厂址为 / 。 / 的中国
境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。
 / 的 / 在中国境内完成。

78. 接地母线, 定制, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址
为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本
占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境
内完成。

79. 等电位端子箱、测试板, 定制, 生产厂为 / , 厂址为
 / 。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在
中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

80. 接地装置, 定制, 生产厂为 / , 厂址为 / 。 / 的
中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。
 / 的 / 在中国境内完成。

81. 手提式干粉灭火器 5KG, MF/ABC-5, 生产厂为徐州市淮海消
防器材有限公司, 厂址为江苏省徐州市鼓楼区金桥路 21 号 b 区 3
楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在
中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

82. 手提式二氧化碳灭火器 5KG, MT5, 生产厂为徐州市淮海消防器材有限公司, 厂址为江苏省徐州市鼓楼区金桥路 21 号 b 区 3 楼。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

83. 灭火器箱, 尺寸配套灭火器, 生产厂为 / , 厂址为 / 。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

84. 微型消防站, 定制, 生产厂为 / , 厂址为 / 。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

85. 电气火灾监控主机, HX-DQ21000, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

86. 电气火灾监控传感器, HX-DQ22103, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

87. 消防电源监控主机, HX-XD21000, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

88. 消防电压、电流传感器, HX-XD23120, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

89. 室内报警信号线 NHRVS-2*1.5, NHRVS-2*1.5, 生产厂为无锡江南电缆有限公司, 厂址为宜兴市官林镇新官东路 53 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

90. 智慧管理平台硬件服务器, DH-HY-P8000S3H-HW-ARM-U6 4, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

91. 智慧消防管理平台软件（核心产品）, DH-ICC-B8900-U-PR 0, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

92. 火灾自动报警系统模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

93. 智能水压监测模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 / 的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

94. 消火栓压力监测传感器, DH-HY-PM3GA-A, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。____/____的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

95. 消防电源系统监测模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。____/____的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

96. 应急照明及疏散指示系统监测模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。____/____的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

97. 远程管理模块, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。____/____的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

98. 消防系统电子地图, 定制, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。____/____的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____/____。____/____的____/____在中国境内生产。____/____的____/____在中国境内完成。

99. 脚手架搭拆, 定制, 生产厂为/, 厂址为/。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：中通服网盈科技有限公司

日期：2026 年 7 月 24 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。